

Pokyny pro vykládku a skladování krytin COMAX


Dodržujte prosím následující pokyny pro vykládku, skladování a montáž:

1. Před vyložením zkontrolujte balení, zda je kompletní a nepoškozené.
2. Závady ihned zaznamenejte do zásilacích dokumentů a uveďte své jméno a příjmení.
3. Dodatečná reklamacce nebude moci být uznána, protože bude nutno vycházet z předpokladu, že závada vznikla až po vykládce.

Nepřebíráme žádné záruky za možné vady v případě nedodržení těchto pokynů!


1. Použijte vázací popruhy

Při vykládce pomocí vahadla použijte vázací popruhy. Aby se zabránilo vysmeknutí balíku, dbejte na to, aby balík byl při vykládce v rovnováze. Zabraňte průhybu a otřesům. Při vykládce pomocí vázacích popruhů, musí být na horní straně balíku použit úhel pro ochranu hrany materiálu.



2. Skladujte v suchu

Aby bylo zaručeno odtékání kondenzované nebo dešťové vody, měly by být balíky uloženy do sklonu cca 5°. Aby nedošlo k deformaci prvku, je nutno balík vícenásobně podložit. Balíky zásadně skladujte pod střechou.



3. Používejte distanční hranoly

Doporučujeme neukládat na sebe více než dvě sady balení. Aby se zabránilo poškození povrchu, musí být použity distanční dřevěné hranoly. Při dodávce pozinkovaných konstrukčních prvků je tvorba bělostné koroze ze záruky vyloučena.



4. Ochrannou fólii sejměte včas

Ochrannou fólii je nutno odstranit do tří týdnů od instalace. Kromě toho je nutno zabránit dopadu přímého slunečního záření, protože jinak po stáhnutí fólie může dojít k poškození povrchu. Nepřebíráme žádnou záruku za škody způsobené nesprávným skladováním.

